




MÁQUINA DE HELADO



Coloca la Taylor en Wash (botón de caño)



Retira la tapa del equipo, las cabezas rojas, el tubo de aire y batidores, las bandejas de goteo y lleva todas las piezas a la poza de lavado.




Retira todo el producto de la tolva del equipo para su desecho



Vierte agua fría en la tolva, aprox. 10 litros (un balde) y que circule de 3 a 5 minutos. Luego, desactiva la opción wash.



Limpia la tolva del equipo, el sensor de nivel y el ingreso del tubo de alimentos con un cepillo de limpieza y activa la opción de wash nuevamente.



Baja la manija del equipo, repite el proceso de enjuague de 3 a 4 veces, lo necesario hasta que el agua salga limpia. Utiliza un balde para recibir el enjuague.



Retira los tornillos de la máscara y la máscara del equipo. Luego, verifica que el contador vaya en retroceso de 5 a 0 minutos hasta ver el mensaje "unidad limpia".



Retira los batidores y la llave de arranque, verifica que las aletas del batidor y el empaque de la llave se encuentren en buen estado y lleva todo a la poza de lavado.




Limpia las partes internas y externas del equipo con un paño de limpieza con sanitizante



Humedece las tapas y bandejas de goteo, lávalas en la poza con detergente, enjuaga las piezas, pasa a la poza de sanitizado y deja secar al aire libre.



Al desarmar la máscara revisa que los empaques de la manija se encuentren en buen estado. Retira los O-rings de la manija, las hojas de raspado del marco batidor, y el o-ring de la llave de arranque. **No uses objetos punzocortantes.**



MÁQUINA DE HELADO

12



Retira con papel los restos de lubricante de las piezas, lávalas, enjuaga con agua tibia, pasa las piezas a la poza de sanitizante. Luego seca las piezas con papel toalla.

13



Coloca el O-ring del empaque y el protector (manga blanca) a la máscara. No verter lubricante a la máscara. Cuando el equipo esté seco, coloca lubricante a las piezas en las zonas de O-ring YH de las válvulas de llenado (coloca de arriba hacia abajo).



LAS VÁLVULAS DE LLENADO DEBEN colocarse UNA VEZ QUE LA MÁSCARA HAYA SIDO colocada Y ASISTIDA EN LA MÁQUINA

14



PARA CALIBRAR LA MÁQUINA TAYLOR SE DEBE SERVIR UN PINKSHERRY SMALL DE 5 A 7 OZ EN 10 SEG

Verifica que el tornillo de calibrado esté hacia abajo, coloca el pasador para asegurar las palancas de la válvula de llenado y coloca las hojas de raspado al marco batidor con cuidado. En el O-ring de la llave de arranque vierte el lubricante en la zona interna del empaque, cubre el contorno con lubricante.



15



Coloca la llave de arranque y los batidores en el equipo (gira y encájalos), luego coloca la máscara y los 4 tornillos (cortos abajo y largos arriba) en el equipo. Por último coloca las tapas rojas a la máscara y las bandejas de goteo.


16



Prende el equipo, vierte aproximadamente 8 litros de solución de sanitizante a cada lado y prende el modo wash (deja circular la solución por 5 minutos). Luego, descarga la solución y enjuaga con agua limpia. Antes de drenar levanta los tapones principales (purgador). Apaga el equipo.



17



EL TUBO DE ALIMENTACIÓN VA EN EL ORIFICIO LATERAL, PARA QUE SE ENTRENEN LA MEZCLA DE YOGURT HACIA ABAJO, EL CARBURADOR VA EN EL TUBO DE ALIMENTACIÓN, VERIFICANDO EL NIVEL DE AGUA

El tubo de alimentación irá en el orificio lateral y el carburador irá arriba en el tubo de alimentación. Coloca el tubo de alimentación y agitador, luego coloca las tapas negras y pule el equipo con Alpha HP y papel toalla.

Llenado de Taylor

18



Retira la tapa del equipo y el tubo de alimentación e introduce la mezcla de yogurt

19



ANTES DE ELEVAR EL PURGADOR, ASEGÚRATE DE BAJAR LA VÁLVULA DE LLENADO PARA QUE SALGAN LOS RESTOS DE AGUA DE LA TOLVA. AHORA SALDRÁ EL AIRE GRACIAS AL PURGADOR. ESPERA TENER FLUJO CONSTANTE DE YOGURT Y CERO SONIDO PARA CERRAR EL PURGADOR

Antes de elevar el purgador, asegúrate de bajar la válvula de llenado para que salgan los restos de agua de la tolva. Ahora saldrá el aire gracias al purgador. Espera tener flujo constante de yogurt y cero sonido para cerrar el purgador

20



Coloca el tubo de alimentación con el orificio hacia arriba sin el carburador, coloca el botón de congelado y espera 7 minutos. Luego saca el tubo, sanitízalo y vuelve a colocarlo en el orificio hacia arriba y con el carburador en la parte superior. Por último, cierra las tapas del equipo.