

MÁQUINA DE HELADO

Limpieza de la tolva



Retira la tapa de la tolva, el tubo de alimentación.



Para descongelar el producto presiona "Auto", "mix ref," "wash".



Descarga el producto en un recipiente utilizando una palanca. Lleva el contenido al cooler del refrigerador y féchalo.



Vierte agua sanitizada dentro de la tolva



Descarga el agua en el recipiente de metal. Desecha el contenido en la poza.



Repite el mismo proceso con agua a temperatura ambiente. Conserva el agua en el recipiente.



Seca el interior de la tolva con un paño.

Desensamble



Con las manos completamente secas y sin guantes, apaga el equipo y desconéctalo. Ponte los guantes de vinilo.



Desajusta los tornillos y retira la máscara. Ponla en el recipiente.



Levanta y jala el pasador para retirarlo, luego retira la manija.



Retira la batidora del equipo y su soporte. Limpia el interior con un paño y agua sanitizante.



Retira la bandeja del equipo, vaso de metal y utensilios. Lleva todas las partes a la poza de lavado.

MÁQUINA DE HELADO

Lavado

1



Ponte los guantes. Lava las tapa de la máquina de helado, vaso de metal, soporte de vaso, utensilios de equipo y vaso con guantes y mandil.

2



Retira las aletas del batidor y aplica los pasos de lavado.

3



Retira las empaquetaduras de soporte y aplica los pasos de lavado.

4



Retira el cabezal del tubo de alimentación y lava ambas piezas.

5



Retira empaquetaduras y válvula de la máscara. Aplica los pasos de lavado.

6



Aplica pasos de lavado para tornillos, pasador y manija.

Armado

1



Lleva todos los utensilios y piezas a máquina Taylor.

2



Sanitiza las paredes externas, parte frontal, tablero digital, superficie externa y alrededores del equipo con agua sanitizada y un paño azul húmedo. Enjuaga con agua y un paño.

3



Antes de armar el equipo seca todo lo que sea necesario.

4



Coloca aletas al batidor y lubrícalas.

5



Coloca empaquetadura al soporte y éste al equipo.

6



Coloca la batidora

7



Lubrica la empaquetadora y colócala a la máscara.

8



Coloca el empaque blanco en la máscara.

9



Lubrica la válvula y colócala en la máscara

MÁQUINA DE HELADO

Armado (cont.)

10



Coloca la manija y pasador a la máscara.

11



Coloca válvula pequeña a la máscara

12



Coloca máscara al equipo, coloca y ajusta tornillos grandes y pequeños en la máscara, en ese orden.

13



Coloca bandeja en lugar inicial.

14



Vierte base de helado en tolva.

15



Coloca cabezal en tubo de alimentación y ponlo en el conducto de aire hacia abajo

16



Coloca la tapa y utensilios necesarios en su lugar.

17



Quítate los guantes, enchufa y enciende. Presiona el botón verde en auto para que la base congele.